



Commune : DURAVEL

Rivière : Le Lot

Au camping du port de Vire.

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Lot
Code : GTL_S_3361
Auteur : SPC GTL


Date de mise à jour : 01/03/2022

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.08136620 / Y: 44.49466900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 547464.04 / Y: 6379143.05
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0813662 / Y: 44.494669
Code Hydro: O---0150 **Rive de référence:** Droite



5 Décembre 2003

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue depuis le pont de la D 58 - en direction du camping. Ce dernier n'a pas été touché par la crue. Il n'en fut pas de même avec le terrain de tennis attenant - dont on distingue le filet (flèches diagonales). Le cliché a été pris en début de décrue - comme en témoigne la trace d'humidité sur l'arbre (flèche verticale). Photographie prise le 5/12/2003 à 12h.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5722
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour : 24/04/2018**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivélée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)