

Commune : **DURAVEL** | Rivière : **Le Lot**

Au camping du port de Vire.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : GTL_S_3361 Date de mise à jour : 01/03/2022
 Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.08136620 / Y: 44.49466900
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 547464.04 / Y: 6379143.05
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0813662 / Y: 44.494669
 Code Hydro: O---0150 Rive de référence: Droite

5 décembre 2003 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue depuis le pont de la D 58 - en direction du camping. Ce dernier n'a pas été touché par la crue. Il n'en fut pas de même avec le terrain de tennis attenant - dont on distingue le filet (flèches diagonales). Le cliché a été pris en début de décrue - comme en témoigne la trace d'humidité sur l'arbre (flèche verticale). Photographie prise le 5/12/2003 à 12h.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5722 Date de mise à jour : 24/04/2018
 Auteur : SPC GTL



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
 Organisme : Inconnu
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)