



Commune : **SAINT-GIRONS**

Rivière : **Le Salat**

## Lotissement en rive gauche à la sortie de Saint Girons

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_S\_3433

**Date de mise à jour :** 23/10/2017

**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN sarl

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.14257000 / Y: 42.98960000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 548394.83 / Y: 6211810.49

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.14257 / Y: 42.9896

**Code Hydro:** 00--0250 **Rive de référence:** Droite



**7 novembre 2011**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Les jardins de plusieurs maisons bordant le Salat sont inondés par la crue. L'eau monte jusqu'au pied des maisons. L'inondation se fait par les portails des jardins ainsi que par l'aval (terrain non protégé) selon les témoignages des riverains. - commentaires photo : Mur extérieur du cabanon- environ 30 cm d'eau dans les jardins. - Laisse de crue au niveau d'un cabanon de jardin

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_7575

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

17/06/2019

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU SALAT DU 7 NOVEMBRE 2011 -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** AGERIN

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** Inconnu

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN sarl