



Commune : SAINT-GIRONS

Rivière : Le Salat

Lotissement en rive gauche à la sortie de Saint Girons


1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_3433**Date de mise à jour :** 23/10/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN sarl

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.14257000 / Y: 42.98960000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 548394.83 / Y: 6211810.49**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.14257 / Y: 42.9896**Code Hydro:** 00--0250**Rive de référence:** Droite**7 Novembre 2011**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Les jardins de plusieurs maisons bordant le Salat sont inondés par la crue. L'eau mont jusqu'au pied des maisons. L'inondation se fait par les portails des jardins ainsi que par l'aval (terrain non protégé) selon les témoignages des riverains. - commentaires photo : Mur extérieur du cabanon- environ 30 cm d'eau dans les jardins. - Laisse de crue au niveau d'un cabanon de jardin

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_7575**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

17/06/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU SALAT DU 7 NOVEMBRE 2011 -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN

NIVELLEMENT D'ORIGINE**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN sarl