



Commune : **ENCOURTIECH**

Rivière : **Le Salat**

## Confluence avec le Nert

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_S\_3505

**Date de mise à jour :** 25/08/2016

**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN sarl

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.17697000 / Y: 42.95610000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 551116.09 / Y: 6208021.03

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.17697 / Y: 42.9561

**Code Hydro:** 00--0250 **Rive de référence:** Droite



**7 novembre 2011**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Débordement du Nert et du Salat sur la route départementale en rive droite. Le parapet de la route a été partiellement détruit et la route inondée. - commentaires photo : Débordement du Nert en amont du pont de la route départementale- au niveau de la confluence avec le Salat - Parapet détruit vue de l'amont vers l'aval - Parapet détruit et trace d'inondation sur la route.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_7567

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

17/06/2019

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU SALAT DU 7 NOVEMBRE 2011 -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** AGERIN

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** Inconnu

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN sarl