



Commune : **VERDUN-SUR-GARONNE****Granié**Rivière : **La Garonne****2**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_3832**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.24468000 / Y: 43.86460000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 558889.64 / Y: 6308856.44**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.24468 / Y: 43.8646**Code Hydro:** O---0000**Rive de référence:** Droite**1<sup>er</sup> Juin 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** commentaires photo : Zoom sur la laisse., Devant la porte d'une grange la crue a déposé une laisse nette.A Granié- aucune habitation n'a été touchée par la crue.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_8229**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

17/04/2018



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **VERDUN-SUR-GARONNE****Granié**Rivière : **La Garonne****2**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_3832**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.24468000 / Y: 43.86460000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 558889.64 / Y: 6308856.44**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.24468 / Y: 43.8646**Code Hydro:** O---0000**Rive de référence:** Droite**25 Janvier 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** commentaires photo : Zoom sur la trace qui est- au niveau du parafoudre- à 24cm du sol.,A côté de la porte de la grange la crue a laissé une trace nette. A Granié- seulement une partie des bâtiments a été touchée par l'inondation.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_8889**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

08/06/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.240 m

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA