


Commune : **VERDUN-SUR-GARONNE**Rivière : **La Garonne****Pastissiès****3** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_3841**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.24813000 / Y: 43.86160000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 559159.54 / Y: 6308517**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.24813 / Y: 43.8616**Code Hydro:** O--0000**Rive de référence:** Droite**1er juin 2013**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Vue vers l'aval- sur Pastissiès. La crue a laissé une trace de boue nette sur la route. Elle montre que la maison figurant sur la photographie n'a pas été touchée par la crue.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_8216**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

17/04/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme(s) :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA


Commune : **VERDUN-SUR-GARONNE** | Rivière : **La Garonne**

Pastissiès

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
 Code : GTL_S_3841 Date de mise à jour : 25/08/2016
 Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.24813000 / Y: 43.86160000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 559159.54 / Y: 6308517
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.24813 / Y: 43.8616
 Code Hydro: O---0000 Rive de référence: Droite

25 janvier 2014 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue vers l'aval- sur Pastissiès. Sur le talus la crue a déposé une laisse à quelques centimètres en contrebas du verger. Selon la laisse, seule la partie côté route du bâtiment a été touchée tandis que la cour et la devanture de la maison sont restées exondées.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8887 Date de mise à jour : 08/06/2018
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non
 PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
 Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
 Organisme : Inconnu
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)


Commune : **VERDUN-SUR-GARONNE** | Rivière : **La Garonne**

Pastissiès

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
 Code : GTL_S_3841 Date de mise à jour : 25/08/2016
 Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.24813000 / Y: 43.86160000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 559159.54 / Y: 6308517
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.24813 / Y: 43.8616
 Code Hydro: O---0000 Rive de référence: Droite

27 février 2015 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue vers l'aval- sur Pastissiès. Zoom : à plus de 50 cm en contre-bas de la route, la crue a déposé des débris.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201801175230 Date de mise à jour : 17/04/2018
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 PHEC : Non Repère calculé : Non

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)