

Commune : **VERDUN-SUR-GARONNE****Poufet**Rivière : **La Garonne****2**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_3879**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.25557000 / Y: 43.85860000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 559750.21 / Y: 6308170.47**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.25557 / Y: 43.8586**Code Hydro:** O---0000**Rive de référence:** Droite**1<sup>er</sup> Juin 2013****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** non déterminé**Nature du repère :** Laisse d'inondation**Commentaires :** commentaires photo : Zoom, Vue vers l'amont. Des débris d'inondation piégés dans le grillage prouvent que cette route a été submergée. .**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_8217**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

24/04/2018



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.140 m

Commune : **VERDUN-SUR-GARONNE****Poufet**Rivière : **La Garonne****2**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_3879**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.25557000 / Y: 43.85860000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 559750.21 / Y: 6308170.47**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.25557 / Y: 43.8586**Code Hydro:** O---0000**Rive de référence:** Droite**25 Janvier 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** commentaires photo : Zoom, Vue vers l'amont. Dans une partie du grillage qui n'a pas été tordu par les flots- la crue a déposé des débris. A Poufet- une partie des maisons est restée exondée.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_8886**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

08/06/2018



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.540 m