Commune : **VERDUN-SUR-GARONNE** | Rivière : **La Garonne**

Poufet

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_3879 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.25557000 / Y: 43.85860000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 559750.21 / Y: 6308170.47
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.25557 / Y: 43.8586
Code Hydro: O---0000 **Rive de référence:** Droite

1er Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Zoom,Vue vers l'amont. Des débris d'inondation piégés dans le grillage prouvent que cette route a été submergée. .

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8217 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.140 m

Commune : **VERDUN-SUR-GARONNE** | Rivière : **La Garonne**

Poufet

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_3879 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.25557000 / Y: 43.85860000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 559750.21 / Y: 6308170.47
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.25557 / Y: 43.8586
Code Hydro: O---0000 **Rive de référence:** Droite

25 Janvier 2014

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Zoom,Vue vers l'amont. Dans une partie du grillage qui n'a pas été tordu par les flots- la crue a déposé des débris. A Poufet- une partie des maisons est restée exondée.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8886 **Date de mise à jour :** 08/06/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.540 m