


Commune : **GRENADE****Sur la D 29A.**Rivière : **La Save****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_3982**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.28686000 / Y: 43.77040000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 562052.86 / Y: 6298316.51**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.28686 / Y: 43.7704**Code Hydro:** 02--0290**Rive de référence:** Gauche**9 Juillet 1977**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Vue vers l'aval sur la D 29A - depuis le carrefour D 29 / D 29A. On constate un rehaussement du niveau d'eau côté amont (flèche descendante) - provoqué par le remblai de la route. Au franchissement de ce dernier - les eaux inondantes atteignent les terrains situés en contrebas et leur mise en vitesse apparaît clairement sur la photographie (flèche montante). La photographie a été prise un peu après le maximum de la crue. La trace d'humidité sur le poste électrique (flèche diagonale) en témoigne. Source: collection DDE 31.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_3154**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

16/09/2021



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM PHOTOGRAPHIES DE CRUES DES AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET LA BAÏSE (K MARONNA) -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)