



Commune : YZOSSE

Rivière : L' Adour


**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Date de mise à jour :** 26/08/2016**Code :** GTL\_S\_4  
**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -1.00574000 / Y: 43.71380000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 377239.96 / Y: 6298718.6  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.00574 / Y: 43.7138  
**Code Hydro:** Q---0000  
**Rive de référence:** Gauche**23 Janvier 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** commentaires photo : Zoom sur la laisse. Elle montre que l'intersection indiquée par une flèche rouge a été inondée. Les bâtiments derrière cette intersection sont construits sur un tertre et n'ont pas été touchés., Vue sur Tauzia. En bordure de la route- la crue a déposé une laisse nette. A l'emplacement de la voiture- la route n'a pas été submergée.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_7952  
**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 02/09/2019

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)