Commune : **YZOSSE**

-

Rivière : **L' Adour**

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GTL_S_4 **Date de mise à jour :** 26/08/2016
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.00574000 / Y: 43.71380000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 377239.96 / Y: 6298718.6
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.00574 / Y: 43.7138
Code Hydro: Q---0000 **Rive de référence:** Gauche

23 Janvier 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Zoom sur la laisse. Elle montre que l'intersection indiquée par une flèche rouge a été inondée. Les bâtiments derrière cette intersection sont construits sur un tertre et n'ont pas été touchés.,Vue sur Tauzia. En bordure de la route- la crue a déposé une laisse nette. A l'emplacement de la voiture- la route n'a pas été submergée.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7952 **Date de mise à jour :** 02/09/2019
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)