


Commune : **ONDES** | Rivière : **La Garonne**

**poste de gaz à 500m des Crespys**

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot  
 Code : GTL\_S\_4010      Date de mise à jour : 25/08/2016  
 Auteur : SPC GTL



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.28951000 / Y: 43.79270000  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 562319.89 / Y: 6300789.43  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.28951 / Y: 43.7927  
 Code Hydro: O--0000      Rive de référence: Droite

**1er juin 2013**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** commentaires photo : Zoom sur la laisse.,Vue vers l'amont. Sur une rampe d'accès la crue a déposé une laisse nette.

**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_R\_8228      Date de mise à jour : 17/04/2018  
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non  
 PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : - -**

Type de repérage : Non renseigné  
 Organisme(s) : Bureau d'études

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : Inconnu  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)


Commune : **ONDES** | Rivière : **La Garonne**

**poste de gaz à 500m des Crespys**

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot  
 Code : GTL\_S\_4010      Date de mise à jour : 25/08/2016  
 Auteur : SPC GTL



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.28951000 / Y: 43.79270000  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 562319.89 / Y: 6300789.43  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.28951 / Y: 43.7927  
 Code Hydro: O---0000      Rive de référence: Droite

**25 janvier 2014**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** commentaires photo : Zoom sur la laisse.,Vue vers l'amont. Sur la rampe d'accès la crue a déposé une laisse. Elle est à une vingtaine de centimètres en dessous du niveau de la construction.

**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_R\_8876      Date de mise à jour : 16/02/2018  
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non  
 PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : - -**

Type de repérage : Non renseigné  
 Organisme(s) : Bureau d'études

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : Inconnu  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)