



Commune : **ONDES**

Rivière : **La Garonne**

## rue menant au château d'eau

**2** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_S\_4112

**Date de mise à jour :** 06/11/2017

**Auteur :** SPC GTL



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.30848920 / Y: 43.78019800

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 563817.56 / Y: 6299367.54

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.3084892 / Y: 43.780198

**Code Hydro:** O--0000

**Rive de référence:** Droite



**1er juin 2013**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** commentaires photo : Zoom, Vue vers l'aval. Sur le mur la crue a laissé une trace nette qui témoigne que la route a été submergée d'une cinquantaine de centimètres.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_8203

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

17/04/2018

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : - -

**Type de repérage :** Non renseigné

**Organisme(s) :** Bureau d'études

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** Inconnu

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

Commune : **ONDES** | Rivière : **La Garonne**  
**rue menant au château d'eau**

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**  
 Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot  
 Code : GTL\_S\_4112 Date de mise à jour : 06/11/2017  
 Auteur : SPC GTL



Vue du site

**GÉOLOCALISATION**  
 Coordonnées WGS84 : X: 1.30848920 / Y: 43.78019800  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 563817.56 / Y: 6299367.54  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3084892 / Y: 43.780198  
 Code Hydro: O--0000 Rive de référence: Droite

**25 janvier 2014** Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** commentaires photo : Zoom sur la trace.,Vue vers l'aval. Sur le mur la crue a laissé une trace nette mais difficilement visible sur la photographie car elle est placée à la jonction de deux moellons. La trace montre que la route a été submergée de 1 mètre environ.

**GÉNÉRAL**  
 Code : GTL\_R\_8871 Date de mise à jour : 17/04/2018  
 Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**MARQUE**  
 Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non  
 PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : - -**  
 Type de repérage : Non renseigné  
 Organisme(s) : Bureau d'études

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**  
 Méthode : Non renseigné  
 Organisme : Inconnu  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)