




Commune : ONDES

**rue menant au château d'eau**

Rivière : La Garonne

**2**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_4112**Date de mise à jour :** 06/11/2017**Auteur :** SPC GTL

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.30848920 / Y: 43.78019800**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 563817.56 / Y: 6299367.54**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.3084892 / Y: 43.780198**Code Hydro:** O---0000**Rive de référence:** Droite**1<sup>er</sup> Juin 2013****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** non déterminé**Nature du repère :** Laisse d'inondation**Commentaires :** commentaires photo : Zoom, Vue vers l'aval. Sur le mur la crue a laissé une trace nette qui témoigne que la route a été submergée d'une cinquantaine de centimètres.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_8203**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

17/04/2018



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)




Commune : ONDES

**rue menant au château d'eau**

Rivière : La Garonne

**2**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_4112**Date de mise à jour :** 06/11/2017**Auteur :** SPC GTL

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.30848920 / Y: 43.7801980**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 563817.56 / Y: 6299367.54**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.3084892 / Y: 43.780198**Code Hydro:** O---0000**Rive de référence:** Droite**25 Janvier 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** commentaires photo : Zoom sur la trace., Vue vers l'aval. Sur le mur la crue a laissé une trace nette mais difficilement visible sur la photographie car elle est placée à la jonction de deux moellons. La trace montre que la route a été submergée de 1 mètre environ.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_8871**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

17/04/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA