


	Commune : POUDENAS	Rivière : La Gélise
	Amont du pont entre la RD656 et la Gélise	
		2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_419 Date de mise à jour : 06/10/2017

Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.20895300 / Y: 44.04470000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 476362.87 / Y: 6331252.6

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.208953 / Y: 44.0447

Code Hydro: 06--0330 Rive de référence: Gauche

	Septembre 1959 Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Altitude calculée de l'eau : non déterminé Nature du repère : Marque peinture ou encre
	Commentaires : L'eau serait monté d'un mètre à l'heure.	

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7767 Date de mise à jour : 19/02/2018

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Agerin - CB

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Agerin - CB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui État du repère : Mauvais

Pérennité : Aucune Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DE LA GÉLISE- DE L'OSSE- DE L'AULOUE ET DE L'ARRATS DES 21 ET 22 JANVIER 2014 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : AGERIN

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Commune : **POUDENAS**

Rivière : **La Gélise**

Amont du pont entre la RD656 et la Gélise

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_419

Date de mise à jour : 06/10/2017

Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.20895300 / Y: 44.04470000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 476362.87 / Y: 6331252.6

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.208953 / Y: 44.0447

Code Hydro: 06--0330

Rive de référence: Gauche



14 Décembre 1981

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : L'eau aurait atteint le trait rouge

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7768

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

17/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Mauvais

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DE LA GÉLISE- DE L'OSSE- DE L'AULOUE ET DE L'ARRATS DES 21 ET 22 JANVIER 2014 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : AGERIN

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Agerin - CB