



Commune : **SAINT-SULPICE-SUR-LEZE**

Rivière : **La Lèze**

Quartier Pesquiès 21 route de Beaumont #1

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_4204

Date de mise à jour : 22/08/2019

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.33120000 / Y: 43.33110000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 564590.9 / Y: 6249425.24

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3312 / Y: 43.3311

Code Hydro: O18-0400

Rive de référence: Non renseigné



10 juin 2007

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : H = 0.35 m au niveau du muret - L'eau n'est pas rentrée à l'intérieur la maison

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_6070

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

12/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DES CRUES DES AFFLUENTS DE LA LÈZE ET DE L'ARIZE LORS DES ÉPISODES ORAGEUX DE MAI ET JUIN 2007 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : AGERIN

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.350 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN