


Commune : **AUDON****Petiton**Rivière : **L' Adour****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Date de mise à jour :** 26/08/2016**Code :** GTL_S_45**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.82413000 / Y: 43.79160000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 392279.92 / Y: 6306628.77**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.82413 / Y: 43.7916**Code Hydro:** Q---0000**Rive de référence:** Droite**23 Janvier 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** commentaires photo : Zoom sur la laisse,Vue vers l'amont- sur une laisse qui montre que les deux bâtiments n'ont pas été affectés par la crue.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_7994**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

29/07/2022



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)