

Commune : **LES BORDES-SUR-ARIZE** | Rivière : **L' Arize**

Passerelle en amont du pont.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
 Code : GTL_S_4516 Date de mise à jour : 07/11/2023
 Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.37167000 / Y: 43.10540000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 567356.84 / Y: 6224270.52
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.37167 / Y: 43.1054
 Code Hydro: 007-0400 Rive de référence: Droite

11 Juin 2000 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Photographie prise le 14/06/2000.. Vue vers l'aval sur l'agglomération. On distingue le tablier emporté par la crue (flèche) et - au premier plan - le pilier l'ayant porté. A droite - la place Albert La Devèze - a été inondé de plus d'un mètre (voir 2 fiches plus loin).

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_4830 Date de mise à jour : 19/02/2018
 Auteur : SPC GTL



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DE 11/06/2000 DE LA GARONNE- L'ARIZE- LA LÈZE- LA SAVE, RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
 Organisme : Inconnu
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **LES BORDES-SUR-ARIZE** | Rivière : **L' Arize**

Passerelle en amont du pont.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
 Code : GTL_S_4516 Date de mise à jour : 07/11/2023
 Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.37167000 / Y: 43.10540000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 567356.84 / Y: 6224270.52
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.37167 / Y: 43.1054
 Code Hydro: 007-0400 Rive de référence: Droite

10 janvier 2022 Altitude calculée de l'eau : **263.322 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : debris vegetaux sur digue en pierre

GÉNÉRAL

Code : 23_ARIZ22_R_125_1 Date de mise à jour : 05/12/2023
 Auteur : SPC GTL



Photo © SURVEY

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE CRUES SUR L'ARIZE - 15/05/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : SURVEY

NIVELLEMENT D'ORIGINE - 17/01/2022

Méthode : GPS
 Organisme : SURVEY
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : SOL
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 261.822 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.500 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 263.322