

Commune : **TOURNEFEUILLE** | Rivière : **Le Touch**

**Lac de Tournefeuille.**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot  
**Code :** GTL\_S\_4538      **Date de mise à jour :** 25/08/2016  
**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.36003000 / Y: 43.58580000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 567517.81 / Y: 6277680.42  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.36003 / Y: 43.5858  
**Code Hydro:** O20-0400      **Rive de référence:** Gauche

**5 février 2003**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** Prise de vue (le 07/02/2003) du pont à l'aval du lac de Tournefeuille en rive gauche. Le lac a servi de champ d'expansion de la crue. Il y a eu embâcle avec de sérieux affouillements de part et d'autre du pont.

**GÉNÉRAL**

**Code :** GTL\_R\_5318      **Date de mise à jour :** 10/04/2020  
**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** CARTOGRAPHIE DES ZONES INONDÉES-CRUE DU 5 FÉVRIER 2003- VALLÉE DU TOUCH. -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** GEOSPHAIR

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** Inconnu  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)