

Commune : **ROQUES**Rivière : **La Garonne****Route d'accès au camping****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_4666**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.37598000 / Y: 43.50860000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 568629.66 / Y: 6269075.26**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.37598 / Y: 43.5086**Code Hydro:** O---0000**Rive de référence:** Gauche**11 Juin 2000**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Vue opposée à la Garonne vers le centre. Sur la route - on distingue une laisse de crue peu nette (flèches blanches). A droite de la route - sur le talus - la crue a déposé une laisse nette (flèche noire). Photographie prise le 16/06/2000.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_4791**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

23/04/2020

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** LA CRUE DE 11/06/2000 DE LA GARONNE- L'ARIZE- LA LÈZE- LA SAVE, RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA