


Commune : **LAGARDELLE-SUR-LEZE****La Grange**Rivière : **La Lèze****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_4669**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.37868000 / Y: 43.41850000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 568642.42 / Y: 6259058.17**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.37868 / Y: 43.4185**Code Hydro:** O18-0400**Rive de référence:** Gauche**11 Juin 2000**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : La photographie a été prise le 11/06/2000 au même moment et du même endroit que celle de la fiche précédent. Vue vers le SO. Sur la gauche on retrouve la route d'accès à la Grange. Elle a été inondée par le ruisseau de la Grange - comme en témoigne l'herbe couchée (flèche horizontale). Ce ruisseau est rentré dans son lit (flèche verticale) et les traces d'inondation de distinguent au centre de la photographie. La différence de niveau entre ce ruisseau et le pan d'eau de la fiche précédente permet de comprendre que le remblai de la route empêche la communication des eaux se trouvant de part et d'autre. Le remblai coupe ainsi le terrain en casiers.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_4872**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

19/02/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Repère calculé :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DE 11/06/2000 DE LA GARONNE- L'ARIZE- LA LÈZE- LA SAVE, RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)