



Commune : DOUELLE

Rivière : Le Lot

## Au pont SNCF- en aval immédiat du pont.

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Lot  
**Code :** GTL\_S\_4763  
**Auteur :** SPC GTL


**Date de mise à jour :** 17/05/2018

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.36213400 / Y: 44.48026300  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 569749.08 / Y: 6377040.4  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.362134 / Y: 44.480263  
**Code Hydro:** O---0150      **Rive de référence:** Gauche

**4 Décembre 2003**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Vue opposée au Lot et au pont SNCF sur un chemin vicinal qui longe - côté aval - le remblai de la voie ferrée. On distingue une laisse de crue nette (flèches). Photographie prise le 12/12/2003.

**GÉNÉRAL**

**Code :** GTL\_R\_5634  
**Auteur :** SPC GTL

**Date de mise à jour :** 24/04/2018**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** Bureau d'études

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** Inconnu  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA