



Commune : LABARTHE-SUR-LEZE

Rivière : L' Ariège

## Au Val des Cygnes- route d'accès Nord.

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL


**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_4916**Date de mise à jour :** 20/09/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.40819000 / Y: 43.47910000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 571168.74 / Y: 6265743.98**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.40819 / Y: 43.4791**Code Hydro:** 01--0250**Rive de référence:** Gauche**11 Juin 2000**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Photographie prise le 15/06/2000. Vue sur la route d'accès Nord qui était impraticable pour les secours - lors de la crue. La photographie ne permet pas de déterminer la hauteur de submersion. Quatre jours après la crue - on distingue encore des flaques d'eau de part et d'autre de la route - témoignant d'un manque d'entretien des fossés.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_4886**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

24/04/2018

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DE 11/06/2000 DE LA GARONNE- L'ARIZE- LA LÈZE- LA SAVE, RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA