	Commune : ARTIGAT	Rivière : La Lèze
	Chemin du Comte	

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_5089 Date de mise à jour : 26/10/2017

Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.44024410 / Y: 43.13744400


Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 573012.49 / Y: 6227719.73

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4402441 / Y: 43.137444

Code Hydro: 018-0400 Rive de référence: Non renseigné



Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN

	25 Mai 2007	Altitude calculée de l'eau : non déterminé
	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Non renseigné

Commentaires : H = 0.80 m / TN

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5982 Date de mise à jour : 12/12/2019

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DES CRUES DES AFFLUENTS DE LA LÈZE ET DE L'ARIZE LORS DES ÉPISODES ORAGEUX DE MAI ET JUIN 2007 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : AGERIN

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.800 m


Commune : **ARTIGAT**Rivière : **La Lèze****Chemin du Comte****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_5089**Date de mise à jour :** 26/10/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.44024410 / Y: 43.13744400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 573012.49 / Y: 6227719.73**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.4402441 / Y: 43.137444**Code Hydro:** O18-0400**Rive de référence:** Non renseigné**25 Mai 2007**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Importants dégâts sur le chemin et sur les propriétés voisines**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_6022**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

12/12/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DES CRUES DES AFFLUENTS DE LA LÈZE ET DE L'ARIZE LORS DES ÉPISODES ORAGEUX DE MAI ET JUIN 2007 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN