

Commune : **MUGRON**Rivière : **L' Adour****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GTL_S_51**Date de mise à jour :** 26/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.75244800 / Y: 43.75680000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 397859.93 / Y: 6302489.17**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.752448 / Y: 43.7568**Code Hydro:** Q---0000**Rive de référence:** Gauche**23 Janvier 2013**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** commentaires photo : Zoom sur la laisse., Au niveau du chemin d'accès à la base de loisirs- la crue a déposé une laisse relativement nette.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_8017**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

02/09/2019


MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA