

Commune : **GONDRIN** | Rivière : **L' Osse**

franchissement d'un chemin vicinal à 1.5km en aval de Roques

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_514 **Date de mise à jour :** 06/10/2017
Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.28109500 / Y: 43.86140000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 481439.88 / Y: 6310695.56
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.281095 / Y: 43.8614
Code Hydro: 068-0400 **Rive de référence:** Droite

24 Janvier 2009 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : commentaires photo : Vue opposée à l'Osse et sur Nicole. Dans le champ- la crue a déposé une laisse nette.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_6445 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SPC_GTL - 07/05/2025

Type de repérage : Autre
Organisme : SPC Garonne - Tarn - Lot

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)