



Commune : ARTIGAT

Rivière : La Lèze

Route d'accès au camping.

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_5164

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.44355000 / Y: 43.13790000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 573282.6 / Y: 6227765.11

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.44355 / Y: 43.1379

Code Hydro: 018-0400 Rive de référence: Gauche

**25 Mai 2007**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Non renseigné

Commentaires : Route submergée - grillage emporté

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_6014

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

12/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DES CRUES DES AFFLUENTS DE LA LÈZE ET DE L'ARIZE LORS DES ÉPISODES ORAGEUX DE MAI ET JUIN 2007 -Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivélée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN



Commune : ARTIGAT

Rivière : La Lèze

Route d'accès au camping.

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_5164**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.44355000 / Y: 43.13790000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 573282.6 / Y: 6227765.11**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.44355 / Y: 43.1379**Code Hydro:** 018-0400**Rive de référence:** Gauche**11 Juin 2000**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Photographie prise le 12/06/2000. Vue vers l'amont sur la camping et sa route d'accès. La crue a érodé la berge et endommagé la route. L'herbe couchée - à droite de la route - montre que les eaux inondantes ont court-circuité la sinuosité dans laquelle est situé le camping.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_4849**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

19/02/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DE 11/06/2000 DE LA GARONNE- L'ARIZE- LA LÈZE- LA SAVE, RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA