Commune : **BOURISP** | Rivière : **Le ruisseau d'Ourtigué**

D 116 au niveau de Carrefour Market

Commentaires : Ruisseau de Mousquère

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_519 **Date de mise à jour :** 10/01/2018
Auteur : SPC GTL

Laisses végétales

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.33359000 / Y: 42.82810000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 481780.09 / Y: 6195753.14
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.33359 / Y: 42.8281
Code Hydro: O0130550 **Rive de référence:**

18 Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : La laisse montre que la route départementale n'a pas été submergée. De l'autre côté de la route- la station d'essence a été touchée par la crue tandis que le parking du supermarché n'en présentait aucune trace.,Vue sur la D 116. En bordure de la route la crue a déposé une laisse..

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8319 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)