


Commune : **BOURISP**Rivière : **Le ruisseau d'Ourtigué****D 116 au niveau de Carrefour Market****Commentaires :** Ruisseau de Mousquère**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_519**Date de mise à jour :** 10/01/2018**Auteur :** SPC GTL

Laissez végétales

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.33359000 / Y: 42.82810000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 481780.09 / Y: 6195753.14**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.33359 / Y: 42.8281**Code Hydro:** 00130550**Rive de référence:****18 Juin 2013**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : La laisse montre que la route départementale n'a pas été submergée. De l'autre côté de la route- la station d'essence a été touchée par la crue tandis que le parking du supermarché n'en présentait aucune trace., Vue sur la D 116. En bordure de la route la crue a déposé une laisse..

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_8319**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

19/02/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)