	Commune : CAHORS	Rivière : Le Lot
	Port Saint-Mary	

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Lot
Code : GTL_S_5438 **Date de mise à jour :** 30/11/2021
Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.43108510 / Y: 44.45495500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 575175.81 / Y: 6374118.25
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4310851 / Y: 44.454955
Code Hydro: O---0150 **Rive de référence:** Droite



	2 Février 2021 Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Laisse d'inondation
	Commentaires : La laisse de crue se trouvait en limite des fenestrous sur la façade Nord de la maison.	

GÉNÉRAL


Code : WEB_R_202111305223 **Date de mise à jour :** 30/11/2021
Auteur : Éric Valette



MARQUE


Maximum de l'inondation : Oui
État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

	Commune : CAHORS Port Saint-Mary	Rivière : Le Lot
		3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


 Unité de gestion : Lot
 Code : GTL_S_5438 Date de mise à jour : 30/11/2021
 Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

 Coordonnées WGS84 : X: 1.43108510 / Y: 44.45495500
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575175.81 / Y: 6374118.25
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4310851 / Y: 44.454955
 Code Hydro: O---0150 Rive de référence: Droite



	21 Janvier 2018 Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation	
Commentaires : La laisse de crue photographiée se trouvait sur la façade Est de la maison.		

GÉNÉRAL

 Code : WEB_R_202111300052 Date de mise à jour : 30/11/2021
 Auteur : Éric Valette



MARQUE

 Maximum de l'inondation : Oui
 État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

Commune : **CAHORS**Rivière : **Le Lot****Port Saint-Mary****3** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Lot

Code : GTL_S_5438

Date de mise à jour : 30/11/2021

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.43108510 / Y: 44.45495500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575175.81 / Y: 6374118.25

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4310851 / Y: 44.454955

Code Hydro: O---0150

Rive de référence: Droite

**4 Décembre 2003**Altitude calculée de l'eau : **116 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Plaque****Commentaires :** Le repère se trouve sur la façade Sud de la maison.**GÉNÉRAL**

Code : GTL_R_6522

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

30/11/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Commentaires sur le nivellement : épaisseur d'eau : 1.15

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 116.000 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 116



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA