


Commune : **CAHORS** | Rivière : **Le Lot**

 **Port Saint-Mary**

3 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : GTL_S_5438 Date de mise à jour : 30/11/2021
 Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.43108510 / Y: 44.45495500
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575175.81 / Y: 6374118.25
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4310851 / Y: 44.454955
 Code Hydro: O--0150 Rive de référence: Droite

 **2 février 2021**
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : La laisse de crue se trouvait en limite des fenestrous sur la façade Nord de la maison.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202111305223 Date de mise à jour : 30/11/2021
 Auteur : Éric Valette


MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 État du repère : Disparu



SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

Commune : **CAHORS** | Rivière : **Le Lot**

 **Port Saint-Mary**

3 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : GTL_S_5438 Date de mise à jour : 30/11/2021
 Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.43108510 / Y: 44.45495500
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575175.81 / Y: 6374118.25
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4310851 / Y: 44.454955
 Code Hydro: O--0150 Rive de référence: Droite

 **21 janvier 2018**
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : La laisse de crue photographiée se trouvait sur la façade Est de la maison.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202111300052 Date de mise à jour : 30/11/2021
 Auteur : Éric Valette

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 État du repère : Disparu



SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

Commune : **CAHORS** | Rivière : **Le Lot**

Port Saint-Mary

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : GTL_S_5438 Date de mise à jour : 30/11/2021
 Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.43108510 / Y: 44.45495500
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575175.81 / Y: 6374118.25
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4310851 / Y: 44.454955
 Code Hydro: O--0150 Rive de référence: Droite

4 décembre 2003 Altitude calculée de l'eau : **116 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Le repère se trouve sur la façade Sud de la maison.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_6522 Date de mise à jour : 30/11/2021
 Auteur : SPC GTL



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Oui État du repère : Bon
 Pérennité : Longue Repère calculé : Non
 PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
 Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
 Organisme : Inconnu
 Commentaires sur le nivellement : épaisseur d'eau : 1.15
 Référence nivelée : Marque d'inondation
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 116.000 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 116