


Commune : **LABASTIDE-MARNHAC**Rivière : **Le ruisseau du Bartassec****ZA entrée Sud de Cahors: entre SUZUKI et FORD****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_5452**Date de mise à jour :** 26/12/2022**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.43620172 / Y: 44.41467170**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 575494.22 / Y: 6369636.07**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.4362017 / Y: 44.4146717**Code Hydro:** O8430520 **Rive de référence:** Gauche**10 Juin 2010**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Chez SUZUKI - laisse de crue en amont du candélabre proche du rond-point: +0.23 m/accotement, en amont du pont - on retrouve des laisses de crue sur les arbustes plantés sur la digue de berge en RG - la hauteur monte à +1.6 m / haut de digue mais n'est pas représentative du niveau max pendant la crue (où les arbustes ont dû plier) - commentaires photo : Laisses de crues dans les arbustes sur la petite digue (RG) entre FORD et le rond-point - Laisse de crue encore visible sur le grillage SUZUKI - RG du Bartassec- SUZUKI au fond de la photo: herbes couchées source : CACG

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_7095**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

12/12/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** CACG**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.230 m

Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG