

Commune : CAHORS

local Kayak- quai de Regourd

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code: GTL S 5502 Date de mise à jour : 10/03/2021

Auteur: SPC GTL





Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 1.43905650 / Y: 44.45645800

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575813.24 / Y: 6374272.61 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 1.4390565 / Y: 44.456458 **Code Hydro:** 0---0150 Rive de référence: Droite



4 Décembre 2003

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 118.45 m

Rivière : Le Lot

Nature du repère : Plaque

GÉNÉRAL

Code: GTL_R_6493 Date de mise à jour :

Auteur: SPC GTL 24/04/2018



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Oui État du repère : Bon Pérennité: Longue Repère calculé: Non

PHEC: Non

SOURCE DE REPÉRAGE: --

Type de repérage : Non renseigné Organisme: Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode: Non renseigné Organisme: Inconnu

Commentaires sur le nivellement : epaisseur d'eau : 1.05

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 118.450 m Altitude calculée de l'eau (en m): 118.45



Commune : CAHORS

local Kayak- quai de Regourd

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code: GTL S 5502 Date de mise à jour : 10/03/2021

Auteur: SPC GTL





GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 1.43905650 / Y: 44.45645800

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575813.24 / Y: 6374272.61 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 1.4390565 / Y: 44.456458 **Code Hydro:** 0---0150 Rive de référence: Droite



2 Février 2021

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Rivière : **Le Lot**

GÉNÉRAL

Code: WEB_R_202103102012

Auteur : Éric Valette

Date de mise à jour :

10/03/2021



auteur photo : DDT 46

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

INITIAL - 03/02/2021

Commentaires sur le nivellement : La laisse se trouvait 33 cm sous

le rebord métallique.