



Commune : **CAHORS**

Rivière : **Le Lot**

Garage en bordure du ruisseau du Bartassec.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : GTL_S_5510

Date de mise à jour : 13/12/2022

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.44109491 / Y: 44.43863790

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575936.31 / Y: 6372290.21

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4410949 / Y: 44.4386379

Code Hydro: O--0150

Rive de référence: Gauche



4 décembre 2003

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue opposée au Lot sur un garage qu porte une trace nette - laissé par la crue (flèche). Elle est à 1 - 65m du plancher. Photographie prise le 8/12/2003.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5617

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

24/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.650 m