

Commune : **CAHORS** | Rivière : **Le Lot**

Rue de la Merci

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : GTL_S_5514 Date de mise à jour : 07/12/2021
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.44152070 / Y: 44.43911100
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575971.23 / Y: 6372342.09
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4415207 / Y: 44.439111
 Code Hydro: O--0150 Rive de référence: Gauche

7 mars 1783 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Vue dans la rue de la Merci - où la crue a laissé une trace nette (flèches). Une maison au fond de la rue porte un repère de la crue du 07/03/1783 (voir zoom). A environ deux mètres en dessous de ce repère - à 1.20m du sol - on distingue la trace - laissée par la crue de décembre 2003.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_63 Date de mise à jour : 12/12/2019
 Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné Repère calculé : Non
 Pérennité : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
 Organisme : Inconnu
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **CAHORS** | Rivière : **Le Lot**

Rue de la Merci

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : GTL_S_5514 Date de mise à jour : 07/12/2021
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.44152070 / Y: 44.43911100
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575971.23 / Y: 6372342.09
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4415207 / Y: 44.439111
 Code Hydro: O--0150 Rive de référence: Gauche

4 décembre 2003 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Vue dans la rue de la Merci - où la crue a laissé une trace nette (flèches). Une maison au fond de la rue porte un repère de la crue du 07/03/1783 (voir zoom). A environ deux mètres en dessous de ce repère - à 1.20m du sol - on distingue la trace - laissée par la crue de décembre 2003.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5655 Date de mise à jour : 12/12/2019
 Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné Repère calculé : Non
 Pérennité : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
 Organisme : Inconnu
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **CAHORS** | Rivière : **Le Lot**

Rue de la Merci

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : GTL_S_5514 Date de mise à jour : 07/12/2021
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.44152070 / Y: 44.43911100
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575971.23 / Y: 6372342.09
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4415207 / Y: 44.439111
 Code Hydro: O--0150 Rive de référence: Gauche

2 février 2021 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202112074250 Date de mise à jour : 07/12/2021
 Auteur : Éric Valette

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 État du repère : Disparu



auteur photo : DDT46

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

NIVELLEMENT INITIAL - 03/02/2021

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 38 cm au-dessus du seuil de la porte d'entrée.