



Commune : CAHORS

**gymnase de Cabessut**

Rivière : Le Lot

**1**

Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Lot**Code :** GTL\_S\_5543**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 30/12/2022

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.44352174 / Y: 44.45350270**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 576161.97 / Y: 6373937.37**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.4435217 / Y: 44.4535027**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Gauche**4 Décembre 2003**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires :** Sur le mur du gymnase la crue a laissé une trace d'humidité relativement nette (flèche verticale). Le trait rouge (flèche diagonale) correspond au niveau atteint par la crue et a été apposé par la DDE 46. Il est à 1.20m du sol.

**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_5650**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

12/12/2019

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

cliché: DDE 46

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA