




Commune : CAHORS

**moulin St-James**

Rivière : Le Lot

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Lot**Code :** GTL\_S\_5588**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 18/05/2022**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.44510540 / Y: 44.44657700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 576272.8 / Y: 6373165.68**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.4451054 / Y: 44.446577**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Droite**4 Décembre 2003****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** non déterminé**Nature du repère :** Non renseigné**Commentaires :** Vue depuis la rive gauche sur le moulin St. James. Le cliché a été pris en début de décrue - comme en témoigne la trace d'humidité sur le moulin (flèches).**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_5653**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

12/12/2019

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)