


Commune : **CAUSSADE**Rivière : **La Lère****RD 80 lieu dit Las Croux.****1**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_5778**Date de mise à jour :** 20/09/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.51938000 / Y: 44.15630000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 581577.68 / Y: 6340809.52**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.51938 / Y: 44.1563**Code Hydro:** 058-0400**Rive de référence:** Gauche**24 Janvier 2009**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Inondation par la Lère et le ruisseau de Margurite. Le pont étant partiellement bouchés - l'eau est passée sur la route. -
commentaires photo : Le pont est sous-dimensionné avec une arche bouchée. Lors de la crue l'eau est passée sur la route.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_6199**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

19/02/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** GEOSPHAIR**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR