

Commune : **CAUSSADE** | Rivière : **La Lère**

RD 80 lieu dit Las Croux.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
 Code : GTL_S_5778 Date de mise à jour : 20/09/2017
 Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.51938000 / Y: 44.15630000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 581577.68 / Y: 6340809.52
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.51938 / Y: 44.1563
 Code Hydro: 058-0400 Rive de référence: Gauche

24 Janvier 2009 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Inondation par la Lère et le ruisseau de Margurite. Le pont étant partiellement bouchés - l'eau est passée sur la route. - commentaires photo : Le pont est sous-dimensionné avec une arche bouchée. Lors de la crue l'eau est passée sur la route.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_6199 Date de mise à jour : 19/02/2018
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non
 PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
 Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
 Organisme : Inconnu
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)