Commune : **COEUR DE CAUSSE** | Rivière : **Le Vers**

# En amont immédiat du pont

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Lot
**Code :** GTL_S_5904 **Date de mise à jour :** 09/11/2017
**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Mairie de St-Sauveur-la-Vallée

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.55283000 / Y: 44.60650000
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 585169.31 / Y: 6390764.52
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.55283 / Y: 44.6065
**Code Hydro:** O8410500 **Rive de référence:** Droite

## 10 Juin 2008

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** commentaires photo : Vue depuis le pont- pendant le maximum de la crue- vers l'amont et la rive droite. Le caractère torrentiel de la crue ne fait aucun doute. Source : Klaus MARONNA

## GÉNÉRAL

**Code :** GTL_R_7388 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Mairie de St-Sauveur-la-Vallée

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non
**Pérennité :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : - -

**Type de repérage :** Non renseigné
**Organisme :** Services municipaux

## NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné
**Organisme :** Inconnu
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)