Commune : **BEZAC** | Rivière : **L' Ariège**

Ferme de Bertranou

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_5910 **Date de mise à jour :** 31/10/2016
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.59075000 / Y: 43.14380000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 585277.17 / Y: 6228195.9
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.59075 / Y: 43.1438
Code Hydro: O1--0250 **Rive de référence:** Non renseigné

1er Décembre 1996

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Vue sur la ferme de Bertranou sur la commune de Bézac. La photographie représente le niveau d'eau atteint 10 heures après le pic de la crue du 1 er décembre 1996 - soit après une décrue d'environ 0 - 5 m.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_4432 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SSV PAPI 2020-2023 -

Type de repérage : Contribution spontanée web ou smartphone
Organisme : AGERIN Syndicat Rivières Salat-Volp

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **BEZAC** | Rivière : **L' Ariège**

Ferme de Bertranou

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_5910 **Date de mise à jour :** 31/10/2016
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.59075000 / Y: 43.14380000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 585277.17 / Y: 6228195.9
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.59075 / Y: 43.1438
Code Hydro: O1--0250 **Rive de référence:** Non renseigné

14 Décembre 2019

Altitude calculée de l'eau : **259.62 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Le champs devant la ferme était sous l'eau avec impact sur les clôtures.
Au niveau du pont sur le ruisseau, des laisses de crues ont été relevées.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202001142318 **Date de mise à jour :** 11/08/2020
Auteur : SYMAR-ValAriège

Marques relevées sur la rambarde de la RD119

MARQUE

Texte : Crue 14/12/19
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui

LEVÉ GNSS - 11/08/2020

Méthode : GPS
Commentaires sur le nivellement : précision 4cm
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 259.620 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 259.62