

Commune : **LES PECHS DU VERS**Rivière : **Le Vers****moulin au Coutin****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Lot

Code : GTL\_S\_5911

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.55550000 / Y: 44.58840000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 585344.37 / Y: 6388750.43

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.5555 / Y: 44.5884

Code Hydro: 08410500 Rive de référence: Gauche

**10 juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : commentaires photo : Zoom sur la trace qui est à 0.32m du sol et à 0.03m en dessous de la bande métallique rejoignant le gond., Vue sur la face aval du moulin. A l'intérieur- sur la porte d'entrée- la crue a laissé une trace nette (voir photographie suivante).**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_R\_7374

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

24/04/2018

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : - -**

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : Bureau d'études

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.320 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA