Commune : **BEAUMONT** | Rivière : **L' Osse**

station de pompage à 1km en amont de Beaumont

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_592 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.29936400 / Y: 43.93750000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 483197.02 / Y: 6319096.36
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.299364 / Y: 43.9375
Code Hydro: O68-0400 **Rive de référence:** Gauche

24 Janvier 2009

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : commentaires photo : Sur le bâtiment- la crue a laissé une trace nette. A gauche de la grille (flèche)- elle est à 0.59m du sol.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_6251 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)