



Commune : CRAMPAGNA

Rivière : L' Ariège

Maison au croisement de la D231 et la D919

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_5947**Date de mise à jour :** 03/11/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine, auteur photo : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.60784000 / Y: 43.01240000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 586410.7 / Y: 6213563.83**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.60784 / Y: 43.0124**Code Hydro:** 01--0250**Rive de référence:** Non renseigné

1^{er} Décembre 1996

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Non renseigné

Commentaires : Lors de la crue du 1^{er} décembre 1996 l'eau a atteint la porte du garage. Il faut noter que de fortes érosions se sont produites dans la jardin entre la maison et la route. D'ailleurs plusieurs camions de terre ont été amenés pour reboucher les trous

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_4453**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

26/03/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SSV PAPI 2020-2023 -

Type de repérage : Contribution spontanée web ou smartphone**Organisme :** AGERIN Syndicat Rivieres Salat-Volp

NIVELLEMENT D'ORIGINE


Méthode : Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine, auteur photo : AGERIN