



Commune : **MONTRICOUX**

Rivière : **L' Aveyron**

Montricoux- Moulin Maury.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_6051

Date de mise à jour : 27/07/2018

Auteur : SPC GTL



vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.61848000 / Y: 44.07330000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 589341.68 / Y: 6331445.56

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.61848 / Y: 44.0733

Code Hydro: 05--0250 Rive de référence: Droite

24 Janvier 2009



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Trace de la crue à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment inférieur. - commentaires photo : A l'intérieur du bâtiment inférieur du moulin- traces pour les crues de 2009 et du 03/02/2003 - Photographie à l'extérieur du moulin. La flèche rouge indique le niveau de la crue.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_6122

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

24/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.580 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR



Commune : **MONTRICOUX**

Rivière : **L' Aveyron**

Montricoux- Moulin Maury.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_6051

Date de mise à jour : 27/07/2018

Auteur : SPC GTL



vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.61848000 / Y: 44.07330000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 589341.68 / Y: 6331445.56

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.61848 / Y: 44.0733

Code Hydro: 05--0250 Rive de référence: Droite

3 Février 2003



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Trace de la crue à l'extérieur et l'intérieur du bâtiment inférieur. - commentaires photo : A l'intérieur du bâtiment inférieur du moulin- traces pour les crues de 2009 et du 3/02/ 2003

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_6123

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

12/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.620 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR