




Commune : BOUZIES

**Hôtel**

Rivière : Le Lot

**Commentaires :** La photo a été prise au moment du pic de la crue du 02 février 2021.**3**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Lot**Code :** GTL\_S\_6078**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 16/11/2022

auteur photo : DDT46

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.64350000 / Y: 44.48510000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 592131.45 / Y: 6377153.38**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6435 / Y: 44.4851**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Gauche**4 Décembre 2003**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Altitude calculée de l'eau :** non déterminé**Nature du repère :** Laisse d'inondation**Commentaires :** Vue vers l'amont sur une maison située en bordure du Lot. Au dessus des fenêtres - à environ 2 - 50 m du sol - la crue a laissé une trace nette (flèches) qui est difficilement visible sur la photographie. Photographie prise le 11/12/2003.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_5604**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

24/04/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA



Commune : BOUZIES

## Hôtel

Rivière : Le Lot

**Commentaires :** La photo a été prise au moment du pic de la crue du 02 février 2021.

**3**

Repère(s) sur  
le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Lot

**Code :** GTL\_S\_6078

**Auteur :** SPC GTL

**Date de mise à jour :** 16/11/2022



auteur photo : DDT46

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.64350000 / Y: 44.48510000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 592131.45 / Y: 6377153.38

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6435 / Y: 44.4851

**Code Hydro:** O---0150

**Rive de référence:** Gauche



## 2 Février 2021

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202211165448

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** Éric Valette

16/11/2022

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**État du repère :** Disparu



auteur photo : DDT46




Commune : BOUZIES

**Hôtel**

Rivière : Le Lot

**Commentaires :** La photo a été prise au moment du pic de la crue du 02 février 2021.**3**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Lot**Code :** GTL\_S\_6078**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 16/11/2022

auteur photo : DDT46

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.64350000 / Y: 44.48510000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 592131.45 / Y: 6377153.38**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6435 / Y: 44.4851**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Gauche**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** WEB\_R\_202211171814**Date de mise à jour :****Auteur :** Éric Valette

17/11/2022

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**État du repère :** Disparu

auteur photo : DDT46

**INITIAL****Commentaires sur le nivelllement :** La laisse de crue se trouvait 16 cm au-dessus du seuil de la porte.