

Commune : **BOUZIES** | Rivière : **Le Lot**

Hôtel

Commentaires : La photo a été prise au moment du pic de la crue du 02 février 2021.

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : GTL_S_6078 Date de mise à jour : 16/11/2022
 Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.64350000 / Y: 44.48510000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 592131.45 / Y: 6377153.38
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6435 / Y: 44.4851
 Code Hydro: O--0150 Rive de référence: Gauche



4 décembre 2003 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue vers l'amont sur une maison située en bordure du Lot. Au dessus des fenêtres - à environ 2 - 50 m du sol - la crue a laissé une trace nette (flèches) qui est difficilement visible sur la photographie. Photographie prise le 11/12/2003.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5604 Date de mise à jour : 24/04/2018
 Auteur : SPC GTL



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non
 PHEC : Non renseigné


SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
 Organisme : Inconnu
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **BOUZIES** | Rivière : **Le Lot**

 **Hôtel**

Commentaires : La photo a été prise au moment du pic de la crue du 02 février 2021.

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
Code : GTL_S_6078 **Date de mise à jour :** 16/11/2022
Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.64350000 / Y: 44.48510000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 592131.45 / Y: 6377153.38
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6435 / Y: 44.4851
Code Hydro: O--0150 **Rive de référence:** Gauche

 **2 février 2021**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202211165448 **Date de mise à jour :**
Auteur : Éric Valette 16/11/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
État du repère : Disparu



Commune : **BOUZIES** | Rivière : **Le Lot**

Hôtel

Commentaires : La photo a été prise au moment du pic de la crue du 02 février 2021.

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
Code : GTL_S_6078 **Date de mise à jour :** 16/11/2022
Auteur : SPC GTL



auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.64350000 / Y: 44.48510000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 592131.45 / Y: 6377153.38
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6435 / Y: 44.4851
Code Hydro: O--0150 **Rive de référence:** Gauche

21 janvier 2018 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202211171814 **Date de mise à jour :** 17/11/2022
Auteur : Éric Valette

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
État du repère : Disparu



auteur photo : DDT46

INITIAL

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 16 cm au-dessus du seuil de la porte.