

Commune : **LE VIGNON-EN-QUERCY**Rivière : **La Tourmente**

Maison en bordure de la D 96.


1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Lot**Code :** GTL_S_6111**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 13/11/2017

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.64902000 / Y: 44.99830000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 593545.58 / Y: 6434140.87**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.64902 / Y: 44.9983**Code Hydro:** P21-0430**Rive de référence:** Gauche

6 Juillet 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Vue sur une maison en bordure de la D 96. Selon l'occupant de la maison - la crue a presque atteint le plancher habitable (tirets). Photographie prise le 16/07/2001.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_5224**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

02/09/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA