



Commune : **LE VIGNON-EN-QUERCY**

Rivière : **La Tourmente**

Maison en bordure de la D 96.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : GTL_S_6111

Date de mise à jour : 13/11/2017

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.64902000 / Y: 44.99830000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 593545.58 / Y: 6434140.87

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.64902 / Y: 44.9983

Code Hydro: P21-0430 Rive de référence: Gauche

6 Juillet 2001



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue sur une maison en bordure de la D 96. Selon l'occupant de la maison - la crue a presque atteint le plancher habitable (tirets). Photographie prise le 16/07/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5224

Date de mise à jour : 02/09/2019

Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA